


**Перечень основных деталей и узлов
рубанка ручного электрического РЭ-800**

Утверждаю
Технический директор

"_____" _____ 2006г.
Яковлев Г.В.



Поз.	Наименование	Кол.
1	Винт саморез 4x16	2
2	Кожух ремня	1
3	Винт саморез 4x12	1
4	Ремень	1
5	Гайка квадратная	1
6	Шкив большой	1
7	Кольцо стопорное	1
8	Подшипник 6000 Z	1
9	Винт саморез 4x12	2
10	Фланец	1
11	Барaban	1
12	Основание ножа	2
13	Нож	2
14	Фиксирующий блок	2
15	Винт установочный	4
16	Болт	6
17	Диафрагма	1
18	Фланец якоря	1
19	Винт саморез 4x16	3

20	Подшипник 609 Z	1
21	Кольцо стоп. Ø 24	1
22	Шкив малый	1
23	Якорь	1
24	Винт саморез 4x60	2
25	Статор	1
26	Подшипник 607 Z	1
27	Резиновый компенсатор	1
28	Подставка	1
29	Электрощнур	1
30	Трубка защитная	1
31	Корпус рубанка	1
32	Пластина прижимная	1
33	Винт саморез 4x12	2
34	Выключатель	1
35	Конденсатор	1
36	Крышка рукоятки	1
37	Винт саморез 4x16	5
38	Винт саморез 4x16	3

39	Правая крышка	1
40	Дроссель	2
41	Щеткодержатель	2
42	Винт саморез 3x8	4
43	Щетка	2
44	Винт саморез 4x10	3
45	Шайба прижимная	1
46	Подшипник 608 Z	1
47	Ручка регулятора	1
48	Шарик	1
49	Пружина	1
50	Корпус платформы	1
51	Подвижная платформа	1
52	Винт саморез 4x16	4
53	Неподвижная платформа	1
54	Винт саморез	4

Исполнитель:
Петров В.Г.